

通学路の安全点検について

全国で相次ぐ通学路での交通事故を受け、教育委員会・学校・道路管理者が合同で町内通学路の緊急合同点検を実施しました。

これは、国土交通省等からの通知をふまえて現地調査を行い、交通安全対策をまとめました。

● 黒川小学校通学路の要対策箇所

【1】

道路名	町道 旧国道5号線
箇所・区間	黒川ホクレンスタンドから福原豆腐店までの道路
通学路の状況・危険の内容	通りが暗く、歩道がないため危険
対策内容	街灯の設置、冬期間における道路確保
事業主体	余市町

【2】

道路名	町道 入舟山田線
箇所・区間	田川橋信号機から総合体育館までの道路
通学路の状況・危険の内容	夜になると、信号がなくスピードを出す車が多いため危険
対策内容	街灯の設置
事業主体	余市町

【3】

道路名	道道 然別余市線
箇所・区間	田川橋信号機から山田団地方面への道路
通学路の状況・危険の内容	通りが暗いため危険
対策内容	街灯の設置
事業主体	余市町

【4】

道路名	町道 黒川町穂波線
箇所・区間	にれの木通からイオン余市店へ入る道路
通学路の状況・危険の内容	交通量が多いにも関わらず、児童が道路をわたるため危険
対策内容	カラー舗装による注意喚起
事業主体	余市町

【5】


道路名	町道 黒川町中通り2号線
箇所・区間	コーポ岡田付近の信号から万歳橋までの道路
通学路の状況・危険の内容	通りが暗く、交通量が多いため危険
対策内容	街灯の設置
事業主体	余市町

<対策検討メンバー>

余市町教育委員会・黒川小学校・余市町建設課

● 対策箇所図

北海道 余市町 黒川小学校 通学路対策箇所図



● 大川小学校通学路の要対策箇所

【1】

道路名	町道 大川町11丁目線
箇所・区間	余市町大川町11丁目踏切付近の町道
通学路の状況・危険の内容	歩道と車道の区別がなく、道路幅が狭いため危険
対策内容	白線による歩車分離
事業主体	余市町

【2】

道路名	町道 大川町16丁目線
箇所・区間	余市町大川町17丁目踏切付近の町道
通学路の状況・危険の内容	歩道と車道の区別がなく、道路幅が狭いため危険
対策内容	白線による歩車分離
事業主体	余市町

【3】


道路名	町道 共栄団地中央線
箇所・区間	共栄ふれあい公園付近十字路の町道
通学路の状況・危険の内容	公園付近で子供も多いが、優先道路が曖昧なため危険
対策内容	ドット線による優先道路の明確化
事業主体	余市町

<対策検討メンバー>

余市町教育委員会・大川小学校・余市町建設課

● 対策箇所図

北海道 余市町 大川小学校 通学路対策箇所図



発信元：建設課 最終更新日：H25.3.1

メールアドレス：kanri@town.yoichi.hokkaido.jp

電話番号：0135-21-2127 ファックス番号：0135-21-2144